



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	37	05-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte del dia, correspondiente al dia lunes 05 de Agosto del 2019

Conclusiones:

Se prosigue con el avance lento en los dos frentes, mientras que en el primer frente se avisora una paralización a falta de pagos a efecto de una deuda de pago de 05 semanas

Recomendaciones:

Se prosigue con la recomendacion diaria de incrementar mas frentes de trabajo para mejorar el ritmo de avance normal

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	05-08-2019

Actividades:

Partida, conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:

Tramo del km 122+680 al km 123 +000

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 124+100 al km 124+240

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado cabezal de alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicacion de la alcantarilla km 78+171.43

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras


Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de muro de contencion de cabezal alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicacion de la alcantarilla km 81+705

4

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Tramo, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Del km 83+520 al km 83+630

5

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida construccion de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 84+800 al km 85+100

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Del km 87+960 al km 88+500

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+960 al km 88+500

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida construccion de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 100+200 al km 101+050

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida, construccion de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+000 al km 121+200

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicacion de la alcantarilla km 134+627.02

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 134+740 al km 135+170

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2019

Actividades:
 Tramo, ubicacion de la construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2019

Actividades:

Tramo asfaltado de la via

CDescripcion_____:

Tramo del km 147+200 al km 147 +740

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2019