

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	39	07-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

Reporte del día, correspondiente al día 07 de Agosto del 2019

Conclusiones:

En el primer frente se retomaron las actividades importantes como es el asfaltado, como las conformaciones de la estructura del pavimento, construcción de alcantarillas, en cambio el segundo frente se observa un ligero aletargamiento en sus frentes.

Recomendaciones:

Proseguir un ritmo coherente al plan de trabajo, y/o programación de obra, del mismo modo cabe indicar que el reporte SIGVIAL tiene deficiencias es así que no aparecen algunas fotos de obra

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Partida imprimado de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 125+150 al km 124+ 380

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 124+380 al km 123+750

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado del cabezal de la alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 123+73.5.00

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Partida asfaltado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 146+900 al km 145+800

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Tramo de la construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
 Tramo del km 145+050 al km 145+270

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+500 al km 122 +190

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Imprimado de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+190 al km 122+000

7

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales l/d

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+360 al km 121+000

8

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Asfaltado, segunda capa

CDescripcion_____:
Tramo del km 103+500 al km 103+000

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
Tramo del km 100+960 al km 100+800

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 100+560 al km 100+200

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+360 al km 89+600

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+360 al km 89+420

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Partida entrega de sub drenes

CDescripcion_____:
 Ubicación en el km 87+950

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+700 al km 87+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Conformación de la sub rasante, batidos

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+280 al km 86 +700

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+320 al km 86+620

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 85+ 160 al km 84+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 83+630 al km 83+440

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Construcción de alcantarilla y muro de contención

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 81+705

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Partida, vaciado de concreto en el cabezal de la alcantarilla

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 80+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Partida, compactado de relleno en alcantarilla

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km77+493.37

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2019

Actividades:

Actividad, armado de TMC Ø 36"

CDescripcion_____:

Ubicación de la alcantarilla km 75+364.63

23

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2019