



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
 40 08-08-2019 Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:
 reporte del dia,correspondiente al dia jueves 08 de agosto del 2019

Conclusiones:
 Partidas importantes son: el asfaltado en los dos frentes, construcción de cunetas laterales, alcantarillas, conformación de la estructura del pavimento

Recomendaciones:
 Mejorar el plan de actividades, al menos en el primer frente que requiere reformular su plan de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
 J O R G E B E N J A M I N No Aplica 08-08-2019
 CISNEROS CADENAS

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 del km 136+020 al km 136+640

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Partida vaciado de concreto en cabezal de alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 123+725.00

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales, L/D

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 121+500 al km 121+000

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado

CDescripcion_____:
 Del km 146+800 al km 146+540

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Tramo, ubicación construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Construcción de alcantarilla MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 136+065.85

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de alcantarilla MCA de 1.00x0.80

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 134+627.02

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 122+500 al km 122+200

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado segunda capa

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 102+820 al km 102+080

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales, L/D

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 100+595 al km 100+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 88+800 al km 88+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
En el tramo del km 88+000 al km 87+520

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
En el tramo del km 85+160 al km 84+840

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+660 al km 83+360

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Partida vaciado de concreto en muro de contención

CDescripcion_____:
 Ubicación del muro de contención km 81+705

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Partida vaciado de concreto en el cabezal de la alcantarilla TMC Ø 48 "

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 79+880

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Construcción de alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 75+364.63

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-08-2019