



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	41	09-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte del día, correspondiente al día viernes 09 de agosto del 2019.

Conclusiones:

Se continua con el ritmo de todos los días lo que indica que no se esta pensando en mejorar los frentes de trabajo.

Recomendaciones:

Se requiere la participación de los especialistas para su respectiva evaluación puesto que se viene cada vez mas bajando el ritmo de labor, y tiende a bajar mas, según se observa en la curva "S"

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 136+020 al km 136+640

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Partida, encofrado de alcantarilla MCA de 1.00x0.80

CDescripcion_____:
Ubicación de alcantarilla km 134+627.02

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Construcción de cuentas laterales

CDescripcion_____:
Tramo del km 121+350 al km 121+140

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Partida, asfaltado

CDescripcion_____:
Tramo del km 145+480 al km 145+140

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Tramo, construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+ 270

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, armado de acero en alcantarilla MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 136+065.85

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 124+100 al km 124+340

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 124+100 al km 123+640

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas L/I

CDescripcion_____:
 Tramo del km 100+240 al km 99+900

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Construcción de sub dren

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+780 al km 89+720

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+680 al km 88+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+280 al km 88+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+140 al km 88+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+750 al km 87+520

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, compactado de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+520 al km 87+260

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+450 al km 86+220

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Construcción de cunetas L/I

CDescripcion_____:
Tramo del km 85+280 al km 84+860

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 83+600 al km 83+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+320 al km 83+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Partida, vaciado de concreto en el cabezal alcantarilla, L/I.

CDescripcion_____:
 Ubicación de alcantarilla km 79+221.07

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Partida, compactado de relleno alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
Ubicación de alcantarilla km 75+570.62

21

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Partida, compactado de relleno alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 75+364.63

22

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019