



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 152	Fecha Informe: 09-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.



Conclusiones:

Dado el accidente de obra con consecuencias fatales se declaró en atención a la normativa aplicable el cese de actividades de construcción de obra durante el día.

El ingeniero Oliver Javier Céspedes Cáceres Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de la DS de PVN, en cumplimiento a sus funciones entre otras solicita al CVDS "... tomar las acciones correspondientes tal como lo señala los artículos 42 (inciso r1 y r2), 68, 110, 111 del Reglamento de la Ley 29783 y sus modificatorias, así mismo deberá emitir los informes correspondientes de las acciones que se vienen tomando y de la que se tomaran ante este suceso de acuerdo a la normativa vigente..."

La asistencia del día de hoy del personal profesional, técnico y auxiliar de la Supervisión de obra es el siguiente:

01. ESPECIALISTAS (PERSONAL PROFESIONAL)

Garayar Jurado Luis Orlando (Jefe de Supervisión)
Vega Palomino Miguel Ángel (Especialista metrados, costos y valorizaciones)
Quispe Ramos Marco Antonio (Especialista en Estructuras y Obras de Arte)
Condori Arcotupa Walter Waldo (Especialista en Liberación de predios)

02. PERSONAL TÉCNICO

Ávila Ruiz Antonio* (Topógrafo)
Peralta Acuña Wilder (Topógrafo)
Esteban Javier Abel (Técnico en Suelos y Pavimentos)
Cruz Quispe Katherine Edith (Técnico en Suelos y Pavimentos)
Jaen Quispe Clyeder Smith (Jefe de Laboratorio de mecánica de suelos)
Pastor Guevara Miztzi Natalia (Cadista)
Gamarra Macedo Ronald J. (Cadista)
Quinto Meneses Roberto Italo (Cadista)
Díaz Gonzales Hernán (Controlador de obras de arte)
Endora Mamani Rufo (Controlador de Suelos y Pavimentos)

03. PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS

Velarde Ballenas Cynthia Maribel (Auxiliar de Topografía)
Chávez Gutiérrez Miguel Ángel (Auxiliar de Topografía)
Díaz Polar Julio Emilio (Auxiliar de Topografía)
Apaza Palli Carlos Alonso (Auxiliar de Topografía)
Casani Mamani Evelyn (Secretaria)

Notas aclaratorias.-

1. Que de acuerdo a comunicación realizada mediante correo electrónico el 5.08.2019, el señor Elio Gutierrez Criales estaría con salida o descanso programado del 5 al 11.08.2019. Por lo que se ha tomado conocimiento que el señor Antonio Ávila Ruiz - Topógrafo, estaría realizando la presente semana las funciones de Conductor- Chofer

2. Se ha tomado conocimiento mediante correo electrónico el 5.08.2019, que el ingeniero Hugo De la Cruz Castillo y el señor Samuel Irene Cubas estarían con salida o descanso programado del 5 al 11.08.2019

Recomendaciones:

Se sugiere recomendar al Contratista el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el ingeniero Céspedes a fin de tomar las acciones correspondientes en cumplimiento de la normativa aplicable.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Accidente de trabajo con consecuencias fatales (muerte de operador)

CDescripcion_____:
El día de hoy en horas de la madrugada se informó respecto a un accidente de trabajo con consecuencias fatales (muerte de operador), el cual se describe a continuación.

El Camión Cisterna de placa AKS 821 operado por el señor Cesar Wilson Díaz Mirando, que laboraba en el turno diurno se precipito en la quebrada ubicada en el km 118+400 aproximadamente cuando aparentemente concluía el día laboral.

1 Se logró retirar el cuerpo del señor Díaz aún con vida en horas de la madrugada, y que momentos después este falleció, siendo posteriormente internado en la morgue de la localidad d Omate.

Se ha tomado conocimiento que el CVDS viene brindando el apoyo necesario a los familiares así como los trámites administrativos de acuerdo a Ley.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019