



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: **Nro Inform e:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
 42 10-08-2019 Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte del día, correspondiente al día sábado 10 de agosto del 2019

Conclusiones:

Se prosiguen con los trabajos con bajo rendimiento, así mismo se observa que los sábados casi en todos los frentes laboran hasta el medio día, en conclusión el rendimiento del día es bajo.

Recomendaciones:

El resultado de todas las actividades es a causa de que los especialistas no están tomando su verdadera responsabilidad en la planificación de retomar con mas ímpetu la programación de obra

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
 J O R G E B E N J A M I N No Aplica 10-08-2019
 CISNEROS CADENAS

Actividades:

Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion _____:

Tramo del km 136+020 +km 136+640

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de alcantarilla MCA de 1.00x0.80

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 134+627.02

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 123+900 al km 123+640

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+500 al km 121+000

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+780 al km 89+720

5

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+900 al km 87+520

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+000 al 86+780

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 85+280 al km 84+860

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub base y base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+630 al km 83+290

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Construcción alcantarilla: muro de contención

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+705

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Partida, vaciado de concreto en alcantarilla: cabezal

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 78+966

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Partida, relleno y compactado de alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 75+364.63

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019