



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	43	12-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte diario, correspondiente al día Lunes 12 de agosto del 2019

Conclusiones:

Para el día de hoy se ha observado que en ambos frentes se tubo bajo rendimiento, hubieron pocos frentes de trabajo

Recomendaciones:

Para ambos frentes que retomen su ritmo de trabajo e incrementen mas frentes de trabajo

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	12-08-2019

Actividades:

Conformación de la base

CDescripcion_____:

Tramo del km 123+600 al km 123+900

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
construcción de cunetas laterales L/I

CDescripcion_____:
Tramo del km 121+590 al km 121+450

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
Tramo ubicado la construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
Tramo ubicado del km 145+050 al km 145+270

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 136+565 al km 136+065.85

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Construcción de alcantarilla MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 136+065.85

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 123+350 al km 123+600

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+000 al km 121+130

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/I

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+700 al km 99+900

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+800 al km 88+520

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la su base

CDescripcion_____:
Tramo del km 87+620 al km 86+780

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
Tramo del km 85+560 al km 85+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/I

CDescripcion_____:
 Tramo del km 85+080 al km 84+900

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+640 al km 83+200

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado muro de contención en la alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+705

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Partida, desencofrado cabezal de alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 80+280

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2019

Actividades:

Partida, compactado de relleno en la alcantarilla TMC Ø36"

CDescripcion_____:

Ubicación de la alcantarilla km 75+364.63

16

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2019