

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe Número 62	Fecha Informe: 07-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	--------------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Conformación de Banquetas - Eliminación de Material Excedente

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en eliminación del material excedente.
Se continua con los trabajos en conformación de banquetas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión hacer cumplir al contratista con las partidas programadas en el CAO.
Se recomienda a la supervisión verificar la implementación del plan de seguridad en obra, con la finalidad de evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

1 (Km 195+350) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en conformación de banquetas, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2019

Actividades:
Eliminación de Material Excedente

CDescripcion_____:

2 (Km 190+120) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en eliminación del material de corte, trabajo realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-08-2019