



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	44	13-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte del día, correspondiente al día martes 13 agosto del 2019

Conclusiones:

Se continua con el bajo rendimiento, pocos frentes de trabajo.

Recomendaciones:

Retomar y re-programar actividades y nuevos frentes de trabajo

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	13-08-2019

Actividades:

Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:

Tramo del km 135+440 al km 135+990

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
Partida, excavación de alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 74+923.61

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
Partida, compactado de relleno en la alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 75+570.62

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado muro de contención en la alcantarilla

CDescripcion_____:
 ubicación de la alcantarilla km 81+705

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+160 al km 83+540

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+140 al km 86+520

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+720 al km 88+000

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+300 al km 88+920

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Construcción de sub dren

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+000 al km 99+160

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+700 al km 99+900

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Partida, compactado de relleno en la alcantarilla MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 101+590

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Compactado de relleno en la alcantarilla tipo Marco 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 101+848.54

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+590 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Imprimado de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+180 al km 122+490

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo de km 122+860 al km 123+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Partidas, conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 123+380 al km 123 +640

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla tipo marco

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 136+065.85

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Tramo, en construcción puente San genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 145+600 al km 145+940

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
Vaciado de concreto en la alcantarilla cabezal L/D

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 78+966.36

20

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019