



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	45	14-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte diario, correspondiente al día miércoles 14 de agosto del 2019

Conclusiones:

Se prosigue con el mismo ritmo de avance de obra, en el segundo frente se asfalto.

Recomendaciones:

Se recomienda que en el primer frente incrementar mas frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	14-08-2019

Actividades:

Partida, compactado de relleno en la alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:

Ubicación de la alcantarilla km 74+923.61

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, compactado de relleno en la alcantarilla TMA Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 75+570.62

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de cabezal en la alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 78+171.43

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de muro de contención en la alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+705

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 85+840 al km 85+980

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+140 al km 86+400

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+200 al km 87+460

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+000 al km 88+500

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Mejoramiento de la sub rasante L/D

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+720 al km 88+940

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-08-2019

Actividades:
Construcción de sub dren

CDescripcion_____:
Tramo del km 99+000 al km 99+160

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-08-2019

Actividades:
Partida, excavación en alcantarilla

CDescripcion_____:
Tramo del km 98+260 al km 98+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, compactado en la alcantarilla MCA de 1.50 x 1.00

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, compactado del relleno en la alcantarilla MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 101+590

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+000 al km 121+200

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 122+780 al km 123+180

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de la alcantarilla tipo Marco de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 136+065.85

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 136+090 al km 136+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-08-2019

Actividades:
Tramo asfaltado

CDescripcion_____:
Tramo del km 145+600 al km 145+520

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-08-2019

Actividades:
Tramo ubicado la construcción de puente San genaro

CDescripcion_____:
Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-08-2019