



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	48	17-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte diario, correspondiente al día sábado 17 de agosto del 2019

Conclusiones:

En el primer frente se va reduciendo mas los frentes de trabajo es decir pararon los que construían las alcantarillas y construcción de cunetas laterales.

Recomendaciones:

Se prosigue con la recomendación de retomar las actividades, y la causal que mencionan sobre el paro por efecto del desabastecimiento de materiales, no corresponde

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	17-08-2019

Actividades:

Partida, conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:

Tramo del km 123+150 al km 123+460

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 123+650 al km 123+940

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Partida, compactado de relleno en la alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 74+580

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 82+850 al km 83+200

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 85+600 al km 85+680

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
Tramo del km 86 + 700 al km 87+000

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 87+020 al km 87 +240

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 87+940 al km 89+000

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
Construcción de la alcantarilla se modifica el plano

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 96+745.75

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Partida, armado de acero en la alcantarilla MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+400 al km 121+740

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
Tramo, ubicada la construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
Tramo del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-08-2019