

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 68	Fecha Informe: 14-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Corte - Eliminación - Voladura - Alcantarillas

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en corte y eliminación.
Se continua con los trabajos en Voladura.
Se continua con los trabajos en construcción de alcantarillas

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión exigir al contratista con la ejecución de las partidas programadas en el presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
Corte y Eliminación

CDescripcion_____:

1 (Km 201+120) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos de corte, el trabajo es realizado con una excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

2 (Km 187+620) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en conformación de banquetas, el trabajo es realizado con una excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

3 (Km 190 +050) vistas fotográficas en la qué se aprecia los trabajos realizados en voladura

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
Alcantarillas

CDescripcion_____:

4 (Km 184 + 440) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en instalación de alcantarillas.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2019

Actividades:

Alcantarillas

CDescripcion_____:

5 (Km 183 +284) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en instalación de alcantarillas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-08-2019