



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                    |                 |                           |   |  |
|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: | Nro Informe: 52 | Fecha Informe: 22-08-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro | Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS |
|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Reporte de las actividades del día, Correspondiente a la fecha jueves 22 de agosto del 2019

**Conclusiones:**

Se prosigue con el mismo ritmo de avance de obra en los dos frentes.

**Recomendaciones:**

Se tiene una semana para mejorar y valorizar para el presente mes de agosto, se recomienda mejorar los frentes de trabajo.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 122+480 al km 122+700

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
Cabezal de alcantarilla encofrado en espera de concreto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de alcantarilla km 77+819.46

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
Extracción de material de relleno

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de cantera km 79+000

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 82+530 al km 82+745

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Parchado con emulsión asfáltica, tramo imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 84+100 al km 84+160

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 85+250 al km 86+020

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 86+980 al km 87+240

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 88+140 al km 88+500

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

9

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 88+500 al km 88+720

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

10

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento de la sub rasante y ensanche de vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 89+310 al km 89+360

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
Partida, mejoramiento y relleno de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 89+360 al km 89+480

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
Construcción de sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 89+480 al km 89+700

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Partida, relleno y compactado en alcantarilla , muro contención

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ubicación de la alcantarilla y muro de contención km 95+816

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Partida, encofrado en la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ubicación de la alcantarilla km 98+288

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Partida, excavación en sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo del km 98+715 al km 99+000

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Partida, encofrado y armado de acero en la alcantarilla MCA de 1.50 x 1.00

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 121+280 al km 121+920

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, armado de acero y encofrado en la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 134+060

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

19

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 136+100 al km 136+560

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

20

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo de la ubicación la construcción del puente San genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 145+050 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-08-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Partida asfaltado de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo del km 148+180 al km 148+600

21

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019