



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	54	24-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte de las actividades del día, correspondiente a la fecha, sábado 24 de agosto el 2019

Conclusiones:

A la presente fecha se trabajo solo hasta el medio día, en los dos frentes.
Se tiene el mismo ritmo de labor en los dos frentes.

Recomendaciones:

A una semana de finalizar el mes y valorizar, NO se observa empeño por mejorar el ritmo de trabajo, se recomienda mejorar los frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	24-08-2019

Actividades:

Parchado del imprimado con emulsión asfáltica

CDescripcion_____:

Tramo del km 149+250 al km 149+500

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Tramo, ubicado la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 136+280 al km 136+540

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 123+410 al km 123+660

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 136+110 al km 136+280

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 123+410 al km 123+660

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+000 al km 121+300

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes, partidas, relleno y cocido de geotextil

CDescripcion_____:
 Tramo del km 98+840 al km 98+460

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, armado de acero y encofrado en la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Construcción de alcantarilla tipo TMC Ø 72"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 96+745.75

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, relleno, compactado en el muro de contención de la alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicación de las obras de arte km 98+816

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+710 al km 89+860

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+020 al km 88+900

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+660 al km 88+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+660 al km 87+220

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo de km 86+600 al km 85+600

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Parchado del imprimado con emulsión asfáltica

CDescripcion_____:
 Tramo del km 84+320 al km 84+040

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, encofrado del solado en la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 83+575

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 82+600 al km 82+250

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2019

Actividades:

Partida, vaciado de concreto en muro de contención en la alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:

Ubicación de la alcantarilla km 81+705

20

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-08-2019