



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitacora: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
 55 26-08-2019 Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte de las actividades correspondiente al día Lunes 26 de agosto del 2019

Conclusiones:

Se prosigue trabajando con el mismo ritmo de trabajo, en los dos frentes

Recomendaciones:

Se esta concluyendo el mes y se requiere que los dos frentes de trabajo implementen mas frentes de trabajo

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
 J O R G E B E N J A M I N No Aplica 26-08-2019
 CISNEROS CADENAS

Actividades:

Tramo, ubicado la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:

Del km 145+050 al km 145+270

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Partida, imprimido de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 123+440 al km 123+140

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+660 al km 122+490

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 134+630 al km 135+100

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+180 al km 121+880

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 98+100 al km 98+580"

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Partida, relleno y compactado en la alcantarilla, ubicada el muro de contención

CDescripcion_____:
 Ubicada el muro de contención y la alcantarilla km 95+820

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 89+540 al km 89+430

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 89+020 al km 89+080

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2019

Actividades:

Autorización de la sub rasante

CDescripcion_____:

Del km 88+700 al km 88+810

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2019

Actividades:

Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:

Tramo del km 88+810 al km 89+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 86+980 al km 87+200

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
Tramo del km 86+600 al km 85+240

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Partida, armado de acero en la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 83+575

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+000 al km 82+740

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 82+700 al km 82+250

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2019

Actividades:
 Construcción de muro de contención en la alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+705

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2019