



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: **Nro Inform e:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
 61 02-09-2019 Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte diario de las actividades que se ejecutan en la obra correspondiente a la fecha Lunes 02 de Setiembre del 2019

Conclusiones:

Los dos frentes asfaltarón, y retomaron los mismos frentes de trabajo no se ha mejorado los frentes de trabajo.

Recomendaciones:

Se prosigue plantear mejorar los frentes de trabajo, mas que todo el primer frente

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
 JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS No Aplica 02-09-2019

Actividades:

Construcción de cunetas laterales L/I

CDescripcion_____:

Tramo del km 121+600 al km 122+020

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:

Se prosigue con la extracción de materiales para relleno en el mejoramiento en la sub rasante

CDescripcion_____:

2 Ubicación de la cantera km 79+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:

Partida, encofrado del muro de contención en la alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:

3 Ubicación de la alcantarilla km 81+705

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Partida, asfaltado de la primera capa

CDescripcion_____:
 Tramo del km 84+260 al km 84+800

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/I

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+400 al km 86+840

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 88+370 al km 88+800

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 89+310 al km 89 +380

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+580 al km 89+720

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+870 al km 90+080

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 90+100 al km 90+180

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
Construcción de sub drenes, partida excavación de zanjas

CDescripcion_____:
Tramo del km 98+360 al km 98+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de la alcantarilla tipo MCA de 1x0.80

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 134+627

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+550 al km 137+640

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Tramo ubicado la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Tramo del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Partida, concreto asfáltico

CDescripcion_____:
 Tramo del km 145+890 al km 150+220

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-09-2019