



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	62	03-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuaní, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

reporte de las actividades en obra, correspondiente a la fecha, martes 03 setiembre del 2019

**Conclusiones:**

En el reporte SIGVIAL, no se detecta los trabajos que se realizan en el puente san Genaro, así mismo el asfaltado en el primer frente, es decir los dos frentes asfaltarón.

**Recomendaciones:**

Se prosigue con el mismo ritmo de trabajo no se esta mejorando en el primer tramo los frentes de trabajo, se requiere mejorar en vista vista que este mes se requiere un buen porcentaje de avance de obra

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento y ensanche de vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 137+500 al km 137+610

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 135+940 al km 135+580

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, armado de acero y encofrado de la alcantarilla tipo MCA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 134+627

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
 Re-conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 151+840 al km 151+520

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
Partida, asfaltado de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 150+147 al km 150+300

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
Construcción de cunetas laterales L/I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 122+530 al km 121+930

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, relleno y compactado de alcantarilla tipo MCA de 1.50x1.00

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 99+380 al km 99+000

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
Partida, excavación de zanjas para los sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 92+840 al km 92+880

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-09-2019

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
Partida, excavación de zanjas para sub drenes, cocido de geotextil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 90+410 al km 90+630

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-09-2019

10



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento de la plataforma a nivel de sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 89+610 al km 90+180

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales L /I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 87+000 al km 86+620

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-09-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-09-2019

**Actividades:**

Construcción de alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ubicación de la alcantarilla km 86+620

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-09-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-09-2019

**Actividades:**

Partida, armado de acero y encofrado de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ubicación de la alcantarilla km 83+575

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

03-09-2019





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-09-2019

**Actividades:**

Partida, mejoramiento de la sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo del km 82+150 al km 81+920

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-09-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-09-2019

**Actividades:**

Partida, encofrado de muro de contención en la alcantarilla TMC Ø 48"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ubicación de la alcantarilla km 81+705


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-09-2019

**Actividades:**  
Se prosigue con la producción de material para mejoramiento de la sub rasante en la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de la cantera km 79+820

17

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
03-09-2019