



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	66	07-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de las actividades realizadas en el día en la obra, correspondiente a la fecha sábado 07 de setiembre del 2019

Conclusiones:

Partidas importantes son el asfaltado en los dos frentes.

Recomendaciones:

Se mejore los frentes de trabajo y en la fecha solo se trabajo hasta el medio día.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	07-09-2019

Actividades:

construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:

Tramo del km 122+180 al km 122+680

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Cantera, extracción de material de relleno para vía

CDescripcion_____:
 Ubicación de la cantera km 79+820

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Partida, desencofrado de muro de contención en la alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicación del muro de contención km 81+705

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Construcción de alcantarilla tipo MCA de 1.50x1.00

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 82+320

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Partida, desencofrado de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 83+575

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+560 al km 83+660

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Partida, eliminación de alcantarilla antigua

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 83+820

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+820 al km 87+340

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+620 al km 88+000

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 88+340 al km 88+600

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
07-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 90+120 al km 90+510

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
07-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes, partida cocido del geotextil

CDescripcion_____:
 Tramo del km 91+800 al km 92+380

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Partida, relleno y compactado, en el muro de contención de la alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 95+821

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
Tramo del km 99+040 al km 99+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
Tramo del km 99+960 al km 100+150

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Partida, asfaltado primera capa

CDescripcion_____:
Tramo del km 102+120 al km 101+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Tramo, ubicada la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Partida, asfaltado de la vía

CDescripcion_____:
Tramo del km 150+480 al km 150+970

18

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-09-2019