

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	69	11-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de las actividades realizadas en la obra, correspondiente a la fecha miércoles 11 de setiembre del 2019

Conclusiones:

Se realizaron mejoramiento de la sub rasante, en varios tramos, se construyen alcantarillas, cunetas laterales, asfaltado, en el segundo tramo se construyen cunetas laterales, imprimado de la base, acarreo de material para conformar la sub rasante, se re-conformaron la base y se llego hasta el final del tramo proyectado, NO hubo asfalto.

Recomendaciones:

Se prosigue con el ritmo de trabajo no se esta mejorando, así mismo en el segundo tramo, se recomienda mejorar para llegar al porcentaje programado.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+200 al km 137+280

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Verificación de la prueba de rugosimetro

CDescripcion_____:
 Ubicado en el km 143+700

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Cantera de material para relleno

CDescripcion_____:
 Ubicación de la cantera km 79+820

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante y eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Tramo del km 81+000 al km 81+700

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, encofrado del solado de la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+945

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, armado de acero de la alcantarilla tipo MCA de 1.50 x 1.00

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 82+320

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+150 al km 87+580

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, relleno y compactado de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+020 al km 89+360

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, Conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+380 al km 89+540

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+540 al km 89+740

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 90+350 al km 90+520

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 90+620 al km 90+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes partida, cocido del geotextil

CDescripcion_____:
 Tramo del km 92+000 al km 92 +500

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, excavación de zanjas para sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 94+260 al km 94+400

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, relleno y compactación en la alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+580 al km 99+860

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, asfaltado primera capa

CDescripcion_____:
 Tramo del km 100+280 al km 99+860

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante y ampliación de la vía

CDescripcion_____:
 Tramo del km 100+440 al km 100+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 121+160 al km 121+680

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
Tramo del km 121+290 al km 121+430

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+310 al km 122+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Acarreo material de relleno para la conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 135+950 al km 136+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
Ampliación y mejoramiento de la sub rasante (banqueta)

CDescripcion_____:
Tramo del km 137+080 al km 137+190

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

24

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
Tramo, ubicado la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
Tramo del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

25

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Bacheado del imprimado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 152+600 al km 153+000

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

26

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
 Re-conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 153+570 al km 152+880

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019