

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 186	Fecha Informe: 23-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual y de reconstrucción de obra.

Conclusiones:

El día de hoy se realizó inspección visual en campo con el apoyo de movilidad brindado por la Consultora Inca LLacta ya que la contratación del servicio de movilidad para transporte de personal de obra se encuentra en proceso.

Insuficiente mantenimiento de carretera mediante riego de vías, sobre todo entre los kms 84+230 @ 84+360 aproximadamente, donde se vienen desarrollando actividades de construcción de pavimentos y que del paso de vehículos se genera gran cantidad de polvareda lo cual podría poner en riesgo la salud del personal de obra en este tramo

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 21.09.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

Se sugiere que el Consorcio Contratista - CVDS a través de la supervisión de obra – CSVA pudiera incrementar la frecuencia de riego en los diferentes sectores de la obra sobre todo en donde se realizan actividades de construcción a fin de minimizar los riesgos en la integridad física de los trabajadores así como mejorar la productividad de estos.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 23-09-2019

Actividades:

Obras de arte: Encofrado para zapatas para muro de contención ubicado entre los kms 59+300 @ 59+310 aproximadamente.

CDescripcion_____:

De las actividades de construcción para muro de contención ubicado entre los kms 59+300 @ 59+310 aproximadamente, se aprecia:

1

- Encofrado para zapata de muro de contención de concreto ciclópeo.
- Vigía hacia el final del tramo.
- El área de construcción del muro se encuentra limitada por una berma provisional de tierra, sin embargo el acceso peatonal hacia dicho muro se encuentra en proceso.


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2019

Actividades:

Pavimentos: Encofrado y colocación de conectores y dowells para construcción de pavimento rígido entre los kms 84+230 @ 84+360 aproximadamente.

CDescripcion_____:

De las actividades de construcción de pavimento rígido entre los kms 84+230 @ 84+360 aproximadamente, se aprecia:

- Encofrado para pavimentos en diferentes sectores del tramo indicado.
- Colocación de conectores y dowells en diferentes sectores del tramo indicado
- Se realizan controles topográficos por parte del Consorcio Contratista CVDS.
- Generación de polvareda por el paso de vehículos que pudieran poner en riesgo la salud de los trabajadores

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-09-2019

2



Fotos: