

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 199	Fecha Informe: 24-09-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 24 DE SETIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

VISITA DE INSPECCION POR SEGUNDO DIA DE LOS ING. JHONY SALAS ESP. GEOLOGIA Y GEOTECNIA, ING. LUIS BRAVO ESP. PUENTES Y ESTRUCTURAS Y EL ING. LUIS CHINCHAY VEGA ESP. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA .

Recomendaciones:

APROVECHANDO LA PRESENCIA DE LOS ING. DEL PVN EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN DEBEN CONSULTAR LAS DUDAS ENTORNO A LOS MAYORES METRADOS Y ADICIONALES QUE SE ESTÁN PRESENTANDO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, PARA PODER AGILIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
CORTE CERRADO 33+560

CDescripcion_____:
ING. JHONY SALAS E ING. ARMANDO MONTOYA ESPECIALISTAS EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA DEL PROVIAS NACIONAL Y HOB CONSULTORES RESPECTIVAMENTE.
VISITA DE INSPECCION, EN ESTA PROGRESIVA DERRUMBE Y FILTRACIONES DE AGUA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

CDescripcion_____:
 VERIFICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 33+760 POR LOS ESPECIALISTAS DEL PVN Y LA SUPERVISIÓN DEL TEMA GEOLÓGICO Y GEOTECNICO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
 CANTERA DE ROCA N° 12 KM 39+250

CDescripcion_____:
 VERIFICACIÓN DEL TIPO DE ROCA Y POTENCIA DE CANTERA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00)

CDescripcion_____:
 VACIADO DE LA ZAPATA DEL PILAR DERECHO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
 PUENTE CONDURIRI (L=140 M)

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+300, VISITA DE INSPECCIÓN DEL ESP. GEOLOGÍA Y ENOTECNIA DEL PVN ING. JHONY SALAS, SOBRE EL TEMA DE ADICIONALES PARA ESTE PUENTE.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
INESTABILIDAD DE TALUDES KM 69+140

CDescripcion_____:
MATERIAL EN CORTE PRESENTA INESTABILIDAD DE TALUDES EN LA PROGRESIVA KM 69+140, VERIFICARON NECESIDAD DE BANQUETAS, RE CLASIFICACIÓN DE MATERIAL Y TENDIDO DE TALUDES

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
PUENTE UNTAVE (KM 40+050 L=90.00M)

CDescripcion _____:
PRUEBA DE INTEGRIDAD Y PRUEBA DINÁMICA DE LOS PILOTES DEL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE UNTAVE, CON PRESENCIA DE LOS ING. ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL PVN Y DE LA SUPERVISIÓN, ENTRE OTROS ESP. COMO CALIDAD, PUENTES DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-09-2019

7