




# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 196  
**Fecha Informe:** 07-10-2019  
**Nombre De La Obra:** Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50  
**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA


**Foto Bitacora:**




**Foto Bitacora 2:**




**Foto Bitacora 3:**




**Foto Bitacora 4:**



**Foto Bitacora 5:**



**Foto Bitacora 6:**



**Asunto:**

Participación en reunión de coordinación de forma conjunta con el ingeniero Cristian Rodríguez especialista en suelos y pavimentos de la DS de PVN, Jefe de supervisión de obras, especialista en Geología y Geotecnia y Jefe de Laboratorio de mecánica de suelos de la supervisión de obras – CSVA, respecto a las actividades de mejoramiento de suelos en proceso.

**Conclusiones:**

A la fecha el ingeniero Rodríguez hace su arribo a la localidad de Omate a fin de verificar las actividades en proceso inherentes a su especialidad (suelos y pavimentos), para lo cual a partir del 8.10.2019 se realizarán actividades de inspección en campo y gabinete.

Se toma conocimiento que a partir de la fecha se incrementaron dos frentes de trabajo que vienen realizando actividades de movimiento de tierras corte a nivel de caja en los sectores de Amata y Huarangallo.

Se aprecia movilización de maquinaria (una excavadora sobre orugas)

Es de indicar que, de acuerdo a la propuesta técnica – económica del CSVA, se aprecia la participación de los especialistas en suelos y pavimentos y de control de calidad de forma parcial, sin embargo en lo que va del año, aun no se cuenta con su participación.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 5.10.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

**Recomendaciones:**

De las actividades de mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante se sugiere que el especialista en suelos y pavimentos de la DS de PVN pudiera verificar las actividades en ejecución

Se sugiere la participación de los especialistas en suelos y pavimentos y de control de calidad del CSVA, a fin de que este pudiera verificar las actividades inherentes a su especialidad, de forma tal de garantizar la calidad de los trabajos en ejecución.

## PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 07-10-2019

**Actividades:**

Participación en reunión de coordinación de forma conjunta con el ingeniero Cristian Rodríguez especialista en suelos y pavimentos de la DS de PVN, Jefe de supervisión de obras, especialista en Geología y Geotecnia y Jefe de Laboratorio de mecánica de suelos de la supervisión de obras – CSVA

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

El ingeniero Rodríguez, da a conocer el motivo de su visita la cual comprenderá la evaluación de los mejoramientos de suelos en proceso.

1 El Jefe de supervisión expone que se viene evaluando el expediente de mayores metrados N° 17 presentado por el Contratista respecto a mejoramiento de suelos, el cual también sería evaluado por el ingeniero Rodríguez.

Se viene ejecutando mejoramiento de suelos de acuerdo al expediente contratad y al aprobado mediante presupuesto Adicional N° 03.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
07-10-2019



**Fotos:**