



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
1	1	28-10-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Modo prueba, por favor no tomar en cuenta

Conclusiones:

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2019

Actividades:

trabajando cunetas

CDescripcion_____:

construcción de cunetasx km. 45+567

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2019

Actividades:

vaciado de concreto km. 45+456

CDescripcion_____:

vaciado de alcantarilla km. 45+456

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2019

Actividades:

llenado de losa de puente km 44+345

CDescripcion_____:

vaciado losa tramo 1 puente chamo km. 44+345

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2019

Actividades:

lastrado de carretera km. 23+456

CDescripcion_____:

reparacion de carretera hundida km. 23+456

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2019



Fotos: