



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 35	<b>Fecha Informe:</b> 30-10-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**

**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 30/10/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 05 FRENTEROS: KM. 76+950, 79+130, 88+950, 101+280 y 109+880.  
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100.  
ELIMINACIÓN DE DERRUMBES KM. 83+400  
PERFORACIONES EN LOS KM. 88+800, 99+020 y 100+700.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 30-10-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 101+280

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
06 Volquetes

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
30-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 30-10-2019

**Actividades:**  
DME km. 93+850

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
01 Tractor

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
30-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 30-10-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km 109+880

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
06 Volquetes

3



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
30-10-2019