

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 226	Fecha Informe: 04-11-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE HIZO PRESENTE EL ING. LUJIS EDUARDO PELLEGRINO HERNANDEZ CON CIP 84966 ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN, PROFESIONAL EN REEMPLAZO DEL ING ROLANDO CESAR ZERPA SOLANO, CAMBIO APROBADO POR EL ING. FRANK FLORES FLORES SUB DIRECTOR DE LA SDO DEL PVN - MTC.

Recomendaciones:

SE VIENE REALIZANDO EL AVANCE DE OBRA EN VARIOS FRENTES DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS PARTIDAS DEL PROYECTO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-11-2019

Actividades:
 CANTERA N° 09

CDescripcion_____:
 L. D FLUVIAL UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+900, CHARLA DE SEGURIDAD

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-11-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 25+490

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-11-2019

Actividades:
 MEJORAMIENTO

CDescripcion_____:
 ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 29+900

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI L= 36.30

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, ARMADO DE ACERO DE LOSA Y VEREDAS DE CONCRETO

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-11-2019

Actividades:
DIQUE

CDescripcion_____:
DIQUE NDEFLECTOR N° 02 DE 95.00 M, CORONA ENROCADO Y GEOTEXTIL

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-11-2019