



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 01 - 2019	Fecha Informe: 12-11-2019	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
--------------------------	---------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

VISITA A OFICINAS DE SUPERVISION EN HUAMACHUCO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

VISITA A INSTALACIONES DE SUPERVISION EN HUAMACHUCO

- Se visito las instalaciones de la supervisión Motlima, ubicada en Huamachuco en el Jr. Leoncio Prado, teniendo una reunión con el ingeniero supervisor Edgar Ramirez, el cual me informo que se vienen instalando en Huamachuco desde el inicio del reinicio de la obra.
- El jefe de supervisión se negó a darme información solicitada, pues afirmo que no estaba dentro de su contrato con Provias y caso contrario tenia que llegarle un oficio informándole sobre mi presencia en obra.
- Se le explico al ingeniero que las labores que vengo a realizar son las del control de recursos de la supervisión en obra, pues ellos valorizan y cobran por recursos presentes.
- Sin embargo me comunico que sin un informe indicándole que me debe brindar información sobre sus recursos, fichas quincenales y demás, no me brindaría dicha información.

Recomendaciones:

- Se solicita el apoyo con unidad móvil para poder salir a campo a verificar las actividades de campo y recursos.
- Se solicita que se haga llegar un informe indicando a la supervisión mi presencia en obra y el apoyo con información que requiera para el desarrollo de mis actividades.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal

PANEL FOTOGRAFICO