



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	5	14-11-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Se ha tomado anotaciones del cuaderno de obra

Conclusiones:

Comunicación entre la Supervisión y el Contratista sobre temas pendientes de resolver en obra.

Recomendaciones:

Se remite para conocimiento de la entidad y evaluación de los especialistas a fin de dar solución.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-11-2019

Actividades:
Extendido y conformación de la subbase

CDescripcion_____:
Extendido y conformación de la subbase con motoniveladora y rodillo en el tramo de 60 m. donde se realizará la prueba de construcción del pavimento rígido Km. 157+702

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2019

Actividades:

Vaciado de concreto en alcantarilla

CDescripcion_____:

Se aprecia el vaciado de la base de la alcantarilla del Km. 175+560, con concreto pre mezclado de UNICON

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-11-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2019

Actividades:

Excavaciones y ampliacion de la plataforma

CDescripcion_____:

En el tramo final de la carretera se aprecia trabajos de ampliación de la plataforma y construcción de alcantarillas Km. 180+990

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-11-2019