

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	11	26-11-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe de anotación en el cuaderno de obra

Conclusiones:

No se tuvo acceso al cuaderno de obra por encontrarse en poder de la secretaria de la Supervisión quien hoy pidió permiso por salud.

Recomendaciones:

Estaremos pendientes para el envío de las notificaciones pendientes en el cuaderno de obra

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-11-2019

Actividades:
Inspección de equipos en el laboratorio suelos

CDescripcion_____:
Se verificó en el laboratorio de suelos la presencia de equipos, pero se aprecia que no se están utilizando ninguno de ellos, se encontraron con polvo y sin rastros de uso.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-11-2019

Actividades:

Inspección equipos de topografía

CDescripcion_____:

Se ha verificado los equipos actualmente en uso de topografía, conforme a los requerimientos de los términos de referencia, fotos tomadas en la oficina de la Supervisión, antes del inicio de la jornada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-11-2019

2