

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 238	Fecha Informe: 21-11-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL AVANCE EN LOS PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA CON TRABAJOS EN SUPERESTRUCTURA Y ENCAUZAMIENTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL PROYECTO.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASOS POR MOTIVOS DIVERSOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:
REVESTIMIENTO CON GAVIÓN TIPO CAJA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+600

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
CAPA ANTI CONTAMINANTE BASE

CDescripcion_____:
BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 24+960, EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTADO.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
 CAPA ANTI CONTAMINANTE BASE

CDescripcion_____:
 FRENTE DE TRABAJO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 25+000 BASE GRANULAR

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
 CAPA ANTI CONTAMINANTE BASE

CDescripcion_____:
 EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL COMPACTADO EN LA PROGRESIVA KM 37+900

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
PUENTE UNTAVE
L=90.00 KM 40+050

5

CDescripcion_____:
TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON ENROCADO Y GOETEXTIL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MEJORAMIENTO DE SUELOS

CDescripcion_____:
MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+070

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA
 L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion _____:
 ARMADO DE ACERO Y ENCOFRADO DE LAS CUATRO VIGAS POSTENSADAS Y VIGAS DIAFRAGMA

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
 PEDRAPLÉN

CDescripcion _____:
 ACOMODADO DE ROCA SOBRE GEOTEXTIL UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 60+760

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
TERRAPLEN

CDescripcion_____:
EXTENDIDO DE MATERIAL PARA RELLENO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 65+390

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019