

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 239	Fecha Informe: 22-11-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

EL CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, TRANSPORTES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. TENIENDO MOVILIZADO A OBRA LOS EQUIPOS DE ACUERDO AL CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, INCLUYENDO LAS PLANTAS CHANCADORAS, EQUIPOMOVIL DE CLASIFICADO, PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO Y DOS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MAC (UNA EN PROCESO DE INSTALACIÓN)

Recomendaciones:

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA EN VISTA DEL INCREMENTO DE LOS CAUDALES DE LOS RÍOS POR LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE ESTOS DÍAS, TOMAR LAS PREVISIONES DE SEGURIDAD QUE EVITEN EL RIESGO CON LA VIDA DE LOS TRABAJADORES QUE OPERAN EN ZONAS ALEDAÑAS A LOS RÍOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2019

Actividades:
 REVESTIMIENTO DE CAUCE

CDescripcion _____:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CAUCE DE RÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES TIPO CAJA Y COLCHÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+550

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 TERRAPLEN

CDescripcion _____:
 CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 27+640

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2019

Actividades:
 MOV. DE TIERRAS - MEJORAMIENTO

CDescripcion_____:
 CONFORMADO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 29+280

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI
 L=36.30 M KM 33+760

CDescripcion_____:
 CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO CON GAVIONES TIPO CAJA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE LADO DERECHO

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2019

Actividades:
 PLANTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

CDescripcion_____:
 PROSIGUE LA INSTALACIÓN DELA SEGUNDA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2019

Actividades:
 CANTERA DE EXTRACCIÓN DE ROCA

CDescripcion_____:
 CANTERA N° 12 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+250 LADO IZQUIERDO EN PLENA EXPLOTACIÓN

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2019

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO EN TALUD ANTES DEL BADÉN N° 01
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+280

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2019

Actividades:

PUENTE CHILLIHUA
L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion_____:

ENCAUZAMIENTO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE, GEOTEXTIL Y ENROCADO
ARMADO DE ACERO EN LAS CUATRO VIGAS POSTENSADAS Y DIAFRAGMA,
DETALLE DEL PANEL DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2019

Actividades:
DRENAJE
ALCANTARILLA MCA DE 5.0 X 2.5

CDescripcion_____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 51+291, ENTRADA Y SALIDA CON ROCA ACOMODADA COMO INDICA LOS PLANOS APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2019

Actividades:

DRENAJE
ALCANTARILLA DE DOS OJOS 2.0 X 1.5 M

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 71+840, EXCAVACIÓN PARA EL EMBOQUILLADO ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCANTARILLA

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-11-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2019

Actividades:
 DRENAJE
 ALANTARILLA MCA DE 1 X 1 M

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 67+290, MATERIAL COMPACTADO COMO RELLENO ESTRUCTURAL DE LA ALCANTARILLA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2019

Actividades:
 VIGA BENKELMAN

CDescripcion_____:
 CONTROL DE CALIDAD O DEFLECCIONES CON EL CAMIÓN VIGA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 63+880 SUB BASE GRANULAR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-11-2019