



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|   |                              |                       |  |                               |
|---|------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| <b>Confir<br/>ma<br/>Bitaco<br/>ra:</b> | <b>Nro<br/>Inform<br/>e:</b> | <b>Fecha Informe:</b> | <b>Nombre De La Obra:</b>  | <b>Personal Encargado:</b>    |
|   | 13                           | 28-11-2019            | Carretera Oyon - Ambo,<br>Tramo I: Oyon - Desvío Cerro<br>de Pasco | LUCIO ISAIAS ANAMARIA<br>RUIZ |

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

Últimas anotaciones en el cuaderno de obra

**Conclusiones:**

Las comunicaciones en el cuaderno de obra no tienen una respuesta definitiva de la Supervisión dando solución a las consultas y requerimientos del contratista.

**Recomendaciones:**

Se hace de conocimiento del Administrador de Contrato para las acciones que estime conveniente.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-11-2019

**Actividades:**

Perforación manual de roca, para la partida corte en roca con voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se aprecia al personal perforando la roca para posterior voladura Km. 145+050

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-11-2019

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-11-2019

**Actividades:**

Compactación de base para construcción y encofrado de canal

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Preparación de base para construcción de canal y encofrado para posterior vaciado Km. 153+400

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-11-2019

**Actividades:**  
Conformación de subbase con motoniveladora y rodillo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se encontró un pool de equipos (Motoniveladora y Rodillo) realizando trabajos de refine de la plataforma para recibir el pavimento de concreto Km. 158+120

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-11-2019

**Actividades:**  
Excavación y ampliación de la plataforma

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Excavadora cortando el talud para ampliación de la plataforma Km. 180+560

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-11-2019

4