

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 02	Fecha Informe: 04-12-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

Informe N°02

Conclusiones:

En el tramo del Km. 68+000 al 121+000 considerado "Tramo Negromayo" No se esta realizando ninguna actividad respecto a la ejecución de obra por el contratista,

Recomendaciones:

El Contratista debe realizar el Cronograma Acelerado para el presente mes, ya que el Contratista ha caído en atrasos de ejecución de obra.

Programar de manera eficiente y eficaz la ejecución de obra en el tramo Negromayo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
Visita a Obra con el equipo de supervisión

CDescripcion_____:
Muestra el inicio de obra del tramo Negromayo, ubicada en la prog. 68+000, lo cual se advierte que no se han realizado su intervención de la ejecución de obra por parte del Contratista.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-12-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
Visita a obra conjuntamente con el equipo de la supervisión

CDescripcion_____:
Muestra el Cartel de obra en le inicio de obra , en la Prg. 68+000, lo cual no se ha realizado su intervención por el ejecutor de obra

Foto1:




Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-12-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
Visita a Obra a la planta de Asfalta del tramo Negromayo

CDescripcion_____:
Se observa que la maquinaria se encuentra paralizada, esta en ubicada en el tramo Negromayo

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-12-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-12-2019

Actividades:
Visita a la Obra en el sector Negromayo

CDescripcion_____:
Se muestra la Maquinaria Paralizada en el sector Negromayo

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
04-12-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-12-2019

Actividades:

Asfaltado en el tramo km 121+400

CDescripcion_____:

asfaltado de vía calzada observándose la utilización de maquinaria propias del asfaltado

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-12-2019

5