

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	N°09 4 - PVN - MJQ Y - 2019	10-12-2019	HUANUCO - HUALLANCA (T1)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"

- NO SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA PORQUE NO HAY REGISTROS A LA FECHA 10.12.2019

**Conclusiones:**

- EL DÍA DE HOY 10.12.19, SE TUVO LA VISITA EN OBRA DEL ING. JOSE ARMANDO PANTIGOSO GARCÍA, ESPECIALISTA FORESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR)

- SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR DEL PLAN DE DESBOSQUE DEL TRAMO II PUNTO UNIÓN-TINGO CHICO KM 52+920 AL KM 102+819 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"

**Recomendaciones:**

- SE CONTÓ LA PRESENCIA Y APOYO TÉCNICO DE LOS ESPECIALISTAS FORESTALES DEL CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL TRAMO II

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-12-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA: KM 86+800-TRAMO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y COMPACTADO CON RODILLO VIBRADOR DEL TRAMO II

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 10-12-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-12-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA: KM 86+700-TRAMO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y COMPACTADO CON RODILLO VIBRADOR DEL TRAMO II

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 10-12-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-12-2019

**Actividades:**

KM 101+100 TRAMO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

VERIFICACIÓN DE COBERTURA FORESTAL DE ESPECIES NATIVAS Y ESPECIES EXÓTICAS DEL TRAMO II

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-12-2019

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-12-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA: KM 101+100-TRAMO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
INSPECCIÓN OCULAR DEL PLAN DE DESBOSQUE Y TOMA DE DATOS CON GPS PARA LA VERIFICACIÓN DE COBERTURA FORESTAL DE ESPECIES NATIVAS Y ESPECIES EXÓTICAS DEL TRAMO II

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-12-2019

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-12-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 89+400-TRAMO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

INSPECCIÓN OCULAR DEL PLAN DE DESBOSQUE Y TOMA DE DATOS CON GPS PARA LA VERIFICACIÓN DE COBERTURA FORESTAL DE ESPECIES NATIVAS Y ESPECIES EXÓTICAS DEL TRAMO II

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-12-2019

5



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-12-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 75+140-TRAMO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

INSPECCIÓN OCULAR DEL PLAN DE DESBOSQUE Y TOMA DE DATOS CON GPS PARA LA VERIFICACIÓN DE COBERTURA FORESTAL DE ESPECIES NATIVAS Y ESPECIES EXÓTICAS DEL TRAMO II

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-12-2019

6



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-12-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA: KM 56+245-TRAMO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
INSPECCIÓN OCULAR DEL PLAN DE DESBOSQUE Y TOMA DE DATOS CON GPS PARA LA VERIFICACIÓN DE COBERTURA FORESTAL DE ESPECIES NATIVAS Y ESPECIES EXÓTICAS DEL TRAMO II

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-12-2019

7



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-12-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA: KM 56+285-TRAMO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

INSPECCIÓN OCULAR DEL PLAN DE DESBOSQUE Y TOMA DE DATOS CON GPS PARA LA VERIFICACIÓN DE COBERTURA FORESTAL DE ESPECIES NATIVAS Y ESPECIES EXÓTICAS DEL TRAMO II

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-12-2019

8