



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	23	12-12-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:

Asunto:

5 últimas anotaciones del cuaderno de obra

Conclusiones:

Comunicaciones del supervisor respondiendo a las consultas del Contratista

Recomendaciones:

Para seguimiento del Administrador del Contrato.

El día de hoy a la 8:50 de la mañana se presentaron lluvias fuertes paralizando los trabajos del contratista, hasta la hora del presente reporte continua las lluvias con la misma intensidad.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
Conformación de plataforma con material de cantera

CDescripcion_____:

Motoniveladora y rodillo realizan trabajos de conformación de la plataforma con material de cantera en el Km. 135+570.
No se pudo tomar mas puntos para el panel fotográfico, debido a que a las 8:50 a.m. se inicio una lluvia en todo el tramo paralizándose los trabajos en la carretera.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-12-2019

1