

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 76	<b>Fecha Informe:</b> 28-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 28/12/19

**Conclusiones:**

NO TUVIMOS ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.  
EL CONTRATISTA CUENTA CON MAQUINARIA EN 5 FRENTEs, EN LOS KM. 84+100, 95+000, 101+500, 111+100 y 124+500.  
PERSONAL: 26 EQUIPOS: MOTONIVELADORAS 02, EXCAVADORAS 05, RODILLO 01, RETROEXCAVADORAS 02, VOLQUETES 05, CISTERNA DE AGUA 01, CARGADOR 02 y CAMABAJA 01.

**Recomendaciones:**

TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ESTAMOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS Y NEBLINA DENSA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 28-12-2019

**Actividades:**  
Mantenimiento de Tránsito  
km. 80+500

1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Sin novedad

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
28-12-2019