



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 028	<b>Fecha Informe:</b> 06-02-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL JUEVES 08 DE FEBRERO DEL 2020

NO SE TIENE NINGUNA ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA

CLIMA: NO LLUEVE



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

- 1.AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2.ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN EL SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3.MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4.DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6.MANTENIMIENTO VIAL: NO SE ESTA EJECUTANDO
- 7.RECURSOS OFERTADOS:  
CONTRATISTA  
A.- PERSONAL:  
  
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:  
  
EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.  
  
SUPERVISIÓN  
  
A.- PERSONAL:  
01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
09 ING. ESPECIALISTAS  
18 TECNICOS  
13 AUXILIARES  
  
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.  
04 CAMIONETA PICK UP 4X4  
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI  
  
LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO
- 8.INCIDENTES: NINGUNO
- 9.PACRI: NINGUNA
- 10.ARQUEOLOGÍA: EL LIC. ALEXANDER DE ARQUEOLOGIA PVN ESTUVO VERIFICANDO LAS ZONAS AUXILIARES.
- 11.OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

**Recomendaciones:**

NINGUNA

**PANEL FOTOGRAFICO**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

PROGRESIVA KM 21+780 CALICATA PARA OBTENCIÓN DE MUESTRA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

VERIFICACIÓN DE TALUDES DE CORTE CON EL ING. JHONY SALAS AVILA ESP  
EN GEOLOGÍA.  
ZONAS INESTABLES Y DE INFILTRACIÓN DE AGUA SUPERFICIALES Y SUB  
TERRANEAS

2

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

TRAMO DE REVISIÓN PROGRESIVA KM 51+900 AL KM 52+340

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

VERIFICACIÓN DE TALUDES DE CORTE CON EL ING. JHONY SALAS AVILA ESP  
EN GEOLOGÍA.  
ZONAS INESTABLES Y DE INFILTRACIÓN DE AGUA SUPERFICIALES Y SUB  
TERRANEAS

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

PROGRESIVA KM 50+750

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

VERIFICACIÓN DE TALUDES DE CORTE CON EL ING. JHONY SALAS AVILA ESP  
EN GEOLOGÍA.  
ZONAS INESTABLES Y DE INFILTRACIÓN DE AGUA SUPERFICIALES Y SUB  
TERRANEAS

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+960 AL KM 40+970

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

VERIFICACIÓN DE TALUDES DE CORTE CON EL ING. JHONY SALAS AVILA ESP  
EN GEOLOGÍA.  
ZONAS INESTABLES Y DE INFILTRACIÓN DE AGUA SUPERFICIALES Y SUB  
TERRANEAS

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

UBICACIÓN EN EL KM 40+780

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020

5



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

VERIFICACIÓN DE TALUDES DE CORTE CON EL ING. JHONY SALAS AVILA ESP  
EN GEOLOGÍA.  
ZONAS INESTABLES Y DE INFILTRACIÓN DE AGUA SUPERFICIALES Y SUB  
TERRANEAS

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

ENTRE LOS KM 37+610 AL KM 37+570

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020

6





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

VERIFICACIÓN DE TALUDES DE CORTE CON EL ING. JHONY SALAS AVILA ESP  
EN GEOLOGÍA.  
ZONAS INESTABLES Y DE INFILTRACIÓN DE AGUA SUPERFICIALES Y SUB  
TERRANEAS

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

CORTE CERRADO EN LA PROGRESIVA KM 33+600

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020

7



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

OBTENCIÓN DE MUESTRAS INALTERADAS KM 17+580

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020

8