




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 25
Fecha Informe: 12-02-2020
Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco
Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR



Asunto:
 INFORME DIARIO N°25

Conclusiones:

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
 KILO METRAJE CAMIONETA

CDescripcion _____ :

1



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 12-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
EVALUACIÓN PLATAFORMA KM 173+140-KM 173+290, CALICATA KM 173+250, DENSIDAD DE CAMPO KM 173+250

CDescripcion _____:
PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.
INGENIEROS:
-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.
-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.
-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

2



Fecha Toma De Datos:
12-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:

EVALUACIÓN PLATAFORMA KM 173+140-KM 173+290, calicata173+250 densidad de campo KM 173+250

CDescripcion_____:

PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.

MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.

INGENIEROS:

-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.

-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.

-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
EVALUACION PLATAFORMA KM 173+140-KM173+290, calicata173+250 densidad de campo KM 173+250

CDescripcion_____:
PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.
INGENIEROS:
-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.
-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.
-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

4



Fecha Toma De Datos:
12-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2020

Actividades:

EVALUACION PLATAFORMA KM 173+140-KM173+290, calicata173+250 densidad de campo KM 173+250

CDescripcion_____:

PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.

MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.

INGENIEROS:

-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.

-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.

-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2020

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
 ENSAYOS DE TEXTURIZADO KM 157+730

CDescripcion_____:
 PERSONAL: 1 OPERARIO, 3 PERSONAL DE PISO.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 12-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRA KM 143+400

CDescripcion_____:
 PERSONAL: 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 PERSONAL DE PISO.
 MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

7

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 12-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
EVALUACIÓN DE PLATAFORMA 173+140 CALICATA KM173+250

CDescripcion _____:

PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.
INGENIEROS:
-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.
-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.
-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
EVALUACIÓN PLATAFORMA KM KM174+260_KM 174+500 CARRIL DERECHO, CALICATA KM174+480, PROF 1.50

CDescripcion_____:
PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.
INGENIEROS:
-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.
-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.
-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
12-02-2020

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-02-2020

Actividades:
VERIFICACIÓN KM 174+ 560

CDescripcion_____:

PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.
 MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.
 INGENIEROS:
 -ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.
 -ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.
 -ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-02-2020

Actividades:
VOLADURA KM 161+180- KM 161+210, TRABAJOS EN LA VARIANTE N°02.

CDescripcion_____:

PERSONAL: INGENIEROS ENCARGADOS DE VOLADURA, PERSONAL DE PISO.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
 VERIFICACIÓN PLATAFORMA KM 174+500-KM 174+740.CARRIL DERECHO, CALICATA KM 174+560, PROFUND.1.60M

CDescripcion_____:
 PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.
 MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.
 INGENIEROS:
 -ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.
 -ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.
 -ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRA KM 143+500

CDescripcion_____:
 PERSONAL: 2VIGIAS, 1PERSONAL DE PISO,

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRA KM 144+ 040

CDescripcion_____:
PERSONAL: 3 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 PERSONAL DE PISO.
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-02-2020