

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 110	Fecha Informe: 14-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14-02-2020

Conclusiones:

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2, 202.B3, EN LOS KM. 74+500, 109+300, 110+500, 112+400, 116+500, 118+900, 121+000, 121+800, 122+800 y 126+280.

202.B4, DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCAS EN LOS KM. 108+900, 117+150 y 126+000.

500 DRENAJE - 510.G1, CUNETAS DE CORONACIÓN EN BANQUETAS EN EL KM 116+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS NUEVOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 14-02-2020

Actividades:
200 Movimiento de Tierras
km. 126+280

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 Volquetes
09 Personal

1



Fecha Toma De Datos:
14-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 14-02-2020

Actividades:
202.B4, DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA.
km 126+000

CDescripcion_____:

Equipos
01 Compresora
09 Personal

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-02-2020