BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado

Bitaco e: 12-02-2020 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR

ra: - Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO km. 153.50

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DEL 2020

SE TUVO LA PRESENCIA AQUÍ EN OMATE DEL ING CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL PROVIAS NACIONAL DEL MTC.

QUIEN SOLICITO SE LE ACOMPAÑE DESDE HOY MIÉRCOLES HASTA EL VIERNES 14 DE FEBRERO DEL 2020, PARA REVISAR Y EVALUAR EL TEMA DE OBRAS HIDRÁULICAS EN VARIANTE 01 (KM 95+000 - KM 97+000) Y VARIANTE N° 02 (KM 103+840 - KM 108+000) COMO PAO ASÍ TAMBIÉN LOS MAYORES METRADOS DE EMBOQUILLADOS DE 87 ALCANTARILLAS EJECUTADAS.

POR LA TARDE SE TUVO PRECIPITACIÓN PLUVIAL FUERTE QUE NO PERMITIÓ LA SALIDA CON EL ING. LUIS CHINCHAY .



© Provias Nacional 16/02/2020 10:08:00

Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN LA Nº 012

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTES. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS SE ESTA REALIZANDO EN DIFERENTES FRENTES

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: NO SE HA VERIFICADO

SUPERVISIÓN A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 08 ING. ESPECIALISTAS 15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

05 CAMIONETA PICK UP 4X4 Y RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS NO CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: PRESENCIA DE LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LA ELABORACIÓN DE LAS PAO Nº 09 Y 10 PARA NO GENERAR MAYOR RETRASO.

PANEL FOTOGRAFICO

16/02/2020 10:08:00 SIGVIAL



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO 12-02-2020

Actividades:

ING CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA

CDescripcion____:

VERIFICACIÓN DE LA VARIANTE Nº 01 DEL KM 95+500 AL KM 97+000

No Aplica

Foto1:

1



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2020

© Provias Nacional 16/02/2020 10:08:00



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 12-02-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

ING. CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL PROVIAS

ING. LUIS ORLANDO GARAYAR JEFE DE SUPERVISION Y EL ING. DE LA CRUZ CASTILLO HUGO A. ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFÍA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN

CDescripcion_ 2

> UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 104+610 EVALUACIÓN DE PROYECCIÓN DE BADENES Y ALCANTARILLAS EN LA VARIANTE N° 02 (PAO)

Foto1:



Foto2:





Fecha Toma De Datos:

12-02-2020

© Provias Nacional 16/02/2020 10:08:00



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 12-02-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

ING. CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL PROVIAS

ING. LUIS ORLANDO GARAYAR JEFE DE SUPERVISIÓN Y EL ING. DE LA CRUZ CASTILLO HUGO A. ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFÍA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN

CDescripcion_ 3

> EVALUACIÓN EN LA VARIANTE Nº 02 (PAQ) UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 104+280 DE LA NECESIDAD DE UNA LOSA RÍGIDA Y OTRAS OBRAS DE ARTE.

Foto1:









Fecha Toma De Datos:

12-02-2020

© Provias Nacional 16/02/2020 10:08:00



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: No Aplica 12-02-2020

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO**

Actividades:

ING CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL PVN - MTC.

CDescripcion_

RECORRIDO DE LA VARIANTE N° 01 (PAO) EN EL KM 95+500 PARA VER LA NECESIDAD DE OBRAS HIDRÁULICAS.

Foto1:

4



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2020

© Provias Nacional 16/02/2020 10:08:00





Fotos:



© Provias Nacional 16/02/2020 10:08:00