

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	N ° 001- PVN - MJQ Y - 2020	03-08-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

**Foto Bitacora 6:**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

II). (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

EL DÍA DE HOY NO SE EVIDENCIARON TRABAJOS EN EL DÍA POR PARTE DE LA CONTRATISTA CR20.

LA SUPERVISION DE OBRA ESTA REALIZANDO LAS COORDINACIONES PARA EL INFORME USSOMARC DEL MES DE JULIO E INFORME ICAS 3

6. MANTENIMIENTO VIAL

NO SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA VÍA DURANTE EL DÍA

7. RECURSOS OFERTADOS DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA:

A). - DEL CONTRATISTA CR20:

PERSONAL DE OBRA DEL CONTRATISTA CR20:

EL DÍA DE HOY SE REINCORPORARON A LA OBRA INGENIEROS ESPECIALISTAS Y ASISTENTES A LA OBRA, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

DEL CONTRATISTA CR20 SE EVIDENCIO QUE 04 PERSONAS SE ENCUENTRAN AISLADOS EN UN HOTEL DEL CENTRO POBLADO DE CHAVINILLO POR DAR POSITIVO A COVID-19.

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DEL CONTRATISTA CR20:

TODOS LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PESADAS ESTÁN ESTACIONADOS EN EL KM 57+800.

B). - DEL SUPERVISOR DE OBRA

PERSONAL DE OBRA SUPERVISIÓN:

EL DÍA DE HOY SE REINCORPORARON A LA OBRA EL JEFE DE SUPERVISIÓN, INGENIEROS ESPECIALISTAS Y ASISTENTES A LA OBRA, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 07 CAMIONETAS 4X4, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

#### 8. PACRI

EL ÁREA DE PACRI DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA ESTÁ REALIZANDO LA REVISIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A TÉRMINOS LEGALES EN OBRA.

#### 9. ARQUEOLOGÍA

EL ARQUEÓLOGO DE LA SUPERVISIÓN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE GABINETE REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OBRA.

#### 10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE PRODUJERON INCIDENTES EN OBRA.

#### 11. OTROS

SE OBSERVA DRENAJE SUPERFICIAL Y EMPOZA MIENTO EN LA PLATAFORMA. PROGRESIVA: KM 88+620.

SE COORDINO CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO Y DAR LA SOLUCIONES CON EL CONTRATISTA CR20

#### Recomendaciones:

#### 12. RECOMENDACIONES:

SE OBSERVA ASENTAMIENTO Y EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN LA PROGRESIVA: KM 98+550, ASIMISMO EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, SEÑALIZAR TODA EL ÁREA AFECTADO, A FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS USUARIOS DE LA VÍA.

Auditoria Fecha De Creación:

03-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

04-08-2020

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-08-2020

**Actividades:**

100. OBRAS PRELIMINARES

101.A MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

PROGRESIVA: KM 57+800 (MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO SE ENCUENTRAN ESTACIONADOS)

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 00 OPERADORES, 00 CAPATAZ, 00 VIGÍAS, 00 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 00 (MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO SE ENCUENTRAN ESTACIONADOS)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-08-2020

1



**Fotos:**