

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 068 | Fecha Informe: 16-09-2020 | Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**


Nro INFORME 068

REPORTE DEL MIÉRCOLES 16 DE SETIEMBRE DEL 2020

SE TIENE LA VISITA DE INGENIEROS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA :
ING. CLAUDIA SALINAS Y EL ING. VICTOR MAYTA.

ESTARÁN VERIFICANDO LA OBRA DESDE EL MARTES HASTA EL JUEVES 17 DE
SETIEMBRE DEL PRESENTE.

VERÁN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID - 19 TANTO DE LA SUPERVISIÓN COMO
DEL CONTRATISTA.

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA INGENIERA CLAUDIA SALINAS DE LA CGR REALIZO EL RECORRIDO DE TODO EL
CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA (COALAQE KM 108+400) VERIFICANDO LAS MEDIDAS
IMPUESTAS DEL PLAN COVID - 19.

ADEMAS RECORRIÓ EL TRAMO II DE LA OBRA, TAMBIÉN CON RESPECTO AL COVID - 19.

Recomendaciones:


NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2020

Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2020



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN: CAMPAMENTO DE OBRA

COALAQUE PROGRESIVA KM 108+400

CDescripcion_____:

ING. CLAUDIA SALINAS VERIFICA ALMACÉN

MEDIDAS OPTADAS PARA MANTENER EL DISTANCIAMIENTO EN LA VENTANILLA DEL ALMACÉN.

INSUMOS COMO ALCOHOL, JABÓN LIQUIDO ENTRE OTROS SON VERIFICADOS DE ACUERDO A LA CANTIDAD (VOLUMEN) Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2020

Actividades:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LAS OFICINAS, COMEDOR DE EMPLEADOS Y PERSONAL OBRERO, DORMITORIOS, TÓPICO, SALÓN DE CAPACITACIÓN, TODO CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID - 19

CDescripcion_____:

VERIFICO EN LOS AMBIENTES EL SUMINISTRO DE ALCOHOL, JABÓN LIQUIDO, TACHOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

ADEMAS VERIFICO LOS MURALES, AFICHES Y OTRAS INFORMACIONES VISUALES EN TODO EL CAMPAMENTO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:
UBICACIÓN : PROGRESIVA KM 113+265
PUENTE AMARILLO

CDescripcion_____:
PUENTE EN EXCAVACIÓN DE ZAPATAS.

3

VERIFICO LA CARPA, LO QUE ES EL LAVADO DE MANOS, DISTANCIAMIENTO DE COMEDOR, TACHOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 16-09-2020

Actividades:
UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 115+00 (DME)
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL COVID - 19

CDescripcion_____:
NO SE TUVO ACCESO AL INTERIOR DEL LUGAR DESTINADO PARA ALMACENAR RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DEL CAMPAMENTO. SE PUDO VER DESDE EL EXTERIOR DOS CONTENEDORES DE COLOR ROJO.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 133+027

RELLENO ESTRUCTURAL DE MURO MIXTO

CDescripcion _____:

5

TAMBIÉN SE VISITÓ ESTE FRENTE DE TRABAJO CON FINES DEL COVID - 19

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2020