

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	1	09-12-2020	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA:**

No corresponde, por estar la suscrita fuera del área de intervención del proyecto.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:**3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):****4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):****5. DEDUCTIVOS:****6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:****7. MANTENIMIENTO VIAL:****8. RECURSOS OFERTADOS****9. INCIDENTES****10. PACRI****11. ARQUEOLOGÍA****12. OTROS**

El día de hoy mediante Memorandum N° 120-MTC/20.9, se realiza mi Designación como Monitor de Campo en la Obra descrita en el asunto.

Es preciso indicar que, el día lunes 7.12.2020, en atención al correo electrónico de la ingeniera Gladys Santiago Meléndez de 3.12.2020, me presente en la Dirección de Obras, para la ENTREGA DE CARGO al ing. Manuel Javier Florencio Rado en relación a la Supervisión y Obra del Proyecto "Saldo de Obra: Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – EMP. PE 3N". También para las disposiciones que le encomienden.


Dado el cambio de monitor en campo del Saldo de Obra indicado, también se realizó el cambio de usuario en el aplicativo SIGVIAL, por lo que, no ha sido posible el registro de la Bitácora Electrónica de Obra correspondiente al 7.12.2020, fecha en la que realce la entrega de cargo y otras coordinaciones en la Dirección de Obras de PVN - Sede Central..

Recomendaciones:



Auditoria Fecha De Creación:
09-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:
10-12-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2020

Actividades:

DESIGNACIÓN COMO MONITOR DE CAMPO EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON DV. CERRO DE PASCO MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 120-MTC/20.9.

CDescripcion:

RESPECTO AL MEMORÁNDUM N° 120-MTC/20.9, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES COORDINACIONES:

CARLOS IDIAQUIZ: RESPECTO AL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRANSPORTE DE PERSONAL EN OBRA. EL SEÑOR IDIAQUIZ REFIRIO QUE SE CONTARIA CON MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, SIN EMBARGO, ESTARIA REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS.

ING. JUAN MIRELES CANCINO: RESPECTO A LAS FUNCIONES A CUMPLIR, POR LO QUE, EL INGENIERO MIRELES REMITIO INFORMACION AL RESPECTO DE LA OBRA COMO: VALORIZACION DE OBRA N° 23 - CONTRATO PRINCIPAL, INFORME MENSUAL N° 23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 19 Y ASISTENCIA DEL PERSONAL CONSORCIO SUPERVISOR OYON.

POR LO QUE SE PROCEDERA CON LA REVISION DE DICHA INFORMACION.

1

Foto1:



Foto2:




Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-12-2020