



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 7	Fecha Informe: 16-12-2020	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

No se presenta.

3) MAYORES METRADOS:

No se presenta.

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó en campo la existencia de señalización ambiental y utilización de baños portátiles tipo DISAL.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Sin Comentario.

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se está revisando la información contractual para su evaluación.

8) INCIDENTES:

Se informa que se realizó una reunión en un colegio del poblado de Canta con la participación del Alcalde Provincial, Representantes de Provias Nacional, Contratista, Supervisión y Coordinación del Gobierno Regional de Lima, por el asunto de la Problemática de la Avenida 26 de Junio.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

A la fecha todavía no se cuenta con unidad vehicular que debería contratar la Entidad Provias Nacional para el traslado del Monitor de Obra para su inspección en la extensión de la obra. Se está tratando de coordinar con la Supervisión para acompañarlos en alguna de sus camionetas, dependiendo de la disponibilidad de asientos por los protocolos de Distanciamiento Social COVID - 19.

Recomendaciones:

Se recomienda dar prioridad para la contratación de la unidad vehicular para el traslado del Monitor de Obra de Provias Nacional para que pueda realizar eficazmente el servicio de seguimiento y monitoreo de la obra asignada.

Auditoria Fecha De Creación:

16-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

17-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-12-2020

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR EN LA ZONA URBANA DE CANTA
ESTUDIO DE TRÁFICO

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTEO DE VEHÍCULOS EN LA ZONA URBANA DE CANTA POR LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE TRAFICO QUE ESTAN A CARGO DE LA EMPRESA CONSULTORA CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR.

1


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-12-2020

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
PROBLEMÁTICA SOBRE LA AVENIDA 26 DE JUNIO
REUNIÓN EN CANTA

CDescripcion _____ :

SE PARTICIPÓ EN LA REUNION CONVOCADA POR LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA, CON LA PRESENCIA DE LA ARQUITECTA MARIEL GAMARRA EN REPRESENTACIÓN DE PROVIAS NACIONA, REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA, INGENIEROS DE LA SUPERVISIÓN Y REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL. SE CONCLUYÓ EN QUE SE IBA A ENVIAR COMUNICACIONES PARA DEFINIR UNA PRÓXIMA REUNIÓN PARA EVALUAR ALTERNATIVAS PARA LA VIABILIDAD DE PROYECTOS QUE DEN SOLUCIÓN PARA EVITAR EL PASO DE CARGAS PESADAS POR LA AVENIDA 26 DE JUNIO, DEBIDO A QUE YA SE REGISTRO LA ROTURA DE UN PAVIMENTO RIGIDO RECIENTEMENTE CONSTRUIDO POR LA RCC Y CON RIESGO DE AFECTAR LAS INSTALACIONES DE LA RED DE SANEAMIENTO DE CANTA SI CONTINUÁN TRANSITANDO CARGAS PESADAS.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-12-2020