



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 11	Fecha Informe: 20-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Ninguno

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Ninguno

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

Ninguno

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):

Ninguno

5. DEDUCTIVOS:

Ninguno

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

Ninguno

7. MANTENIMIENTO VIAL:

Ninguno

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple con lo ofertado

COMENTARIO:

De los especialistas en HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL, EN TRAFICO, LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS y ARQUEOLOGÍA, se toma conocimiento que su participación en obra habría llegado a su límite máximo, al respecto, y en vista que la obra se encuentra al 31% de su ejecución física acumulada, se sugiere evaluar la necesidad de la participación en obra de dichos profesionales a fin de garantizar la adecuada construcción de obra y con las calidades que se requieren.

9. INCIDENTES

Ninguno

10. PACRI

Ninguno

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS

Se toma conocimiento que, en el ámbito de ejecución de obra, el Contratista viene desarrollando actividades de construcción, las cuales serían verificadas y supervisadas por el Consorcio Supervisor de obra.

Al respecto, se ha solicitado apoyo con movilidad a la supervisión de obra para el recorrido en campo correspondiente, no teniéndose una respuesta positiva. Por lo que, se ha tenido la limitación de verificar los trabajos en campo durante domingo 20.12.2020, en vista que no se cuenta con el servicio de transporte de personal en el ámbito de la obra.

Sin embargo, se realizó y envió el informe n.º 006-2020-mtc/20.9-lgm referido a la verificación de merados del 11 al 15 de diciembre 2020



Recomendaciones:

Se sugiere y solicita continuar con las acciones correspondientes para contar con el servicio de movilidad para el transporte de personal en el ámbito de la obra, a fin del cumplimiento de las funciones asignadas respecto a la verificación de recursos en campo.

Auditoria Fecha De Creación:
20-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:
24-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
LUZMILA GUERRA MOTTA	No Aplica	20-12-2020

Actividades:

ELABORACIÓN Y ENVIÓ EL INFORME N.º 006-2020-MTC/20.9-LGM REFERIDO A LA VERIFICACIÓN DE MERADOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2020

CDescripcion _____:

CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y DE ACUERDO A COORDINACIÓN TELEFÓNICA CON EL INGENIERO ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SE PROCEDIÓ CON LA ELABORACIÓN Y ENVIÓ EL INFORME N.º 006-2020-MTC/20.9-LGM REFERIDO A LA VERIFICACIÓN DE MERADOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2020

1

Foto1:




Foto2:





Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-12-2020