

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	15	04-01-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 04/01/2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, EL CONTRATISTA MANIFIESTA FALTA DE GARANTIAS PARA SU PERSONAL, DEBIDO A LA PRESENCIA DE RECLAMANTES DE SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS LABORALES.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.  
SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO, NOS VISITO A OBRA EL ING. JOSE PACHECO MACEDO, ADMINISTRADOR DE OBRA DE PROVIAS NACIONAL.

**Recomendaciones:**


AGILIZAR LAS COORDINACIONES PARA EL INICIO DE LABORES.

**Auditoria Fecha De Creación:**

04-01-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

05-01-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 04-01-2021

**Actividades:**  
OBRA PARALIZADA  
KM 77+600

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-01-2021