



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	005	08-01-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

Nro INFORME 005

REPORTE DEL VIERNES 08 DE ENERO DEL 2021

LIMPIEZA Y BABILITADO DE PLATAFORMA DE LA PROGRESIVA KM 140+000 AL KM 148+000

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
- 6)MANTENIMIENTO VIAL: LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL KM 151+900 AL KM 143+000 CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 CAMION CISTERNA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
- 9)PACRI: NINGUNO.
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:


SE REPARO TUBERIA DE BY PASS DE DESAGUE EN LA PROGRESIVA KM 117+290, POR LO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR LA VERIFICACION PERIODICA DE TODAS LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO QUE ESTAN EXPUESTAS COMO BY PASS QUE SE DEJARON Y NO PERMITIR COLPASOS Y FILTRACIONES DE AGUAS SERVIDAS QUE CONTAINEN LA PLATAFORMA

Auditoria Fecha De Creación:

08-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-01-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 147+130

LIMPIEZA (HABILITADO) DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO VEHICULAR

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL , 01
MOTONIVELADORA, 01 VOLQUETE, 01 CAMION CISTERNA AGUA, 01 RODILLO
VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-01-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-01-2021

Actividades:
 UBICACION: KM 144+700

CDescripcion_____:
 HABILITADO DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO NORMAL Y SEGURO DE VEHICULOS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-01-2021

Actividades:
 UBICACION: PROGRESIVA KM 141+600

CDescripcion_____:
 LIMPIEZA DE CUNETAS

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-01-2021

Actividades:

UBICACION : KM 140+930

CDescripcion_____:

LIMPIEZA DE PLATAFORMA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-01-2021