



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 29	Fecha Informe: 20-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:






Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 20/01/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTES, EN LOS KM. 71+600, 103+550, 108+450. 113+450, 136+000, 138+500, 141+400. UTILIZANDO LOS DME EN LOS KM. 74+800, 77+200, 105+400, 110+400, 135+100, 138+200. 142+614.
 OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLA ABOVEDADA EN LOS KM. 118+850, 126+830, TMC 134+240, MARCO 132+620, MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KM. 137+250, 139+530 y 140+820.
 RELLENO DE MURO EN LOS KM. 126+800 y 135+350.

Recomendaciones:

AGUILIZAR EL ADICIONAL N° 04

Auditoria Fecha De Creación:
20-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:
21-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-01-2021

Actividades:

km 77+200 DME

CDescripcion_____:

TOPOGRAFIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-01-2021

Actividades:

Km. 71+600 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.

CDescripcion_____:

Equipos
02 Excavadoras
09 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-01-2021