



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 40 | Fecha Informe: 23-01-2021 | Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento | Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha presentado a la Entidad una opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por la contratista

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se están realizando los monitoreos ambientales.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se ha tramitado la Aprobación del Cambio del cargo de Jefe de Supervisión a favor del Ing. Octaviano Ubillus Jimenez y está por tramitarse el reemplazo del cargo del Ingeniero Residente de Obras Iniciales. La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad exigir a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha.

Auditoria Fecha De Creación:

23-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN DE RECURSOS DE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL
- CAL Y MAYOR

CDescripcion _____:

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR LOCALIZADOS EN SU OFICINA PARA LOS TRABAJOS DEL CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUS RECURSOS PROGRAMADOS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-01-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN DE RECURSOS DE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR

CDescripcion _____:
SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR LOCALIZADOS EN SU LABORATORIO PARA LOS TRABAJOS DEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUS RECURSOS PROGRAMADOS.

2


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN DE RECURSOS DE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL
- CAL Y MAYOR

CDescripcion_____:

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR LOCALIZADOS EN CAMPO PARA LOS TRABAJOS DEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUS RECURSOS PROGRAMADOS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-01-2021

3