

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	043-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	13-10-2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 043-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

SE TUVO LA VISITA DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL PVN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO : ING. MAURO CHALLARA PUFÑO
JEFE DE GESION ING. LUIS CORDOVA APARCANA
DERECHO DE VIA: DR EMILIO RAMOS

ASI TAMBIEN CON LA PRESENCIA DE LA SUPERVISION:

JEFE DE SUPERVISION: ING. GERARDO SAAVEDRA
ADMINISTRADOR DE LA SUPERVISION: DANIEL SAAVEDRACONTRATISTA:
RESIDENTE DE OBRA: ING. LUIS SARA HUTARRA
ESP. COSTOS Y PRESUPUESTOS : ING. MANUEL FUENTE



Conclusiones:

RECURSOS DEL CONTRATISTA :
 A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)
 ING. RESIDENTE DE OBRA
 ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES
 ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
 ADMINISTRADOR DE OBRA.
 ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES
 SECRETARIA
 ENCARGADODE ALMACEN
 ENFERMERA
 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
 GUARDIANES.
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO (INGENIERO)
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN
 CISTERNA AGUA, 01
 RODILLO VIBRATORIO, 01 VOLQUETE 15 M3, 01 RETROEXCAVADORA
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

13-10-2022

Auditoria Fecha De Edición:

31-10-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

13-10-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 11+000 AL KM 12+300

CDescripcion :

TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-10-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 11+000 AL KM 12+300

CDescripcion _____ :

2

TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-10-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 11+000 AL KM 12+300

CDescripcion _____ :

3

TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)