



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Si	091-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	16-12-2022	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME N° 091-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: PARALIAZADO POR PARO NACIONAL

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

#### Conclusiones:

UBICACION: PROGRESIVA KM 02+280

VERIFICACION DEL ESTADO DE LA OBRA Y DE LAS MAQUINARIAS

SE ACOMPAÑO AL JEFE DE SUPERVISION ING. GERARDO SAAVEDRA

#### Recomendaciones:

NINGUNA

#### Auditoria Fecha De Creación:

17-12-2022

#### Auditoria Fecha De Edición:

19-12-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-12-2022

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+200

OFICINAS DE LEONPAMPA R.O

### CDescripcion :

CONTINUA EL PARO, SE TIENE PIQUETES EN DIFERENTES ARTERIAS DE LA CIUDAD DE ABANCAY

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-12-2022



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-12-2022

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 02+280

### CDescripcion :

VERIFICACION DEL ESTADO DE LA OBRA ACOMPAÑAMIENTO AL JEFE DE SUPERVISIO GERARDO SAAVEDRA

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-12-2022